

平成25年11月 保守作業(11/24)



動輪部分の傷んだ塗装をグラインダーを使って剥離していきます。



こちらはテンダー(炭水車)側面の塗膜剥離。大量の粉塵が舞っていますね。吸い込むと大変なので、防護装備をバッチリ決めています。



D51 225号機
(直方いこいの村)



この後、錆止めを塗布しないとイケないので、剥離作業は取り敢えずここまで。





D51 225号機
(直方いこいの村)

錆止めを塗布してこの日の作業は終了。流石に「デゴイチ」ともなるとかなりの大きさで、作業された方からは一言「やっぱデカイわ・・・」因みに翌日は「腕が上がらない・・・」とボヤいておられました。