

2014年8月度 SL定期保守作業

8/3の作業内容



雨天のため、屋外保管機の作業を順延・・・でしたが、少し雨があがった際に
D51形225号機(直方いこいの村)の作業を行いました。

8/10の作業内容① D60形61号機(遠賀郡芦屋町)



順延となったこの日も雨・・・でしたが、現地到着時に何とかあがり、無事に作業を
終えることが出来ました。

2014年8月度 SL定期保守作業

8/3の作業内容② C11形260号機(中間市)



車体が雨に濡れてしまっていたので、周囲の草むしりなどを中心に作業を行いました。
が、作業中に、こんなモノを発見・・・(下写真)



何と、車体に南京錠が！ ご丁寧に日付や本人たちの名前らしきものまで記入(爆)。
地上から2m以上の高さがあります、絶対にフェンス内には立ち入られない様願います。

8/3の作業内容③ 9600形597647号機(汽車倶楽部)

